ÚZEMNÍ PLÁN PROVODOV

s prvky regulačního plánu

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

0 50 100 200 300 400 500 1000m

LEGENDA:

- PARCELNÍ KRESBA
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 01.04.2023
- Z.1 — ZASTAVITELNÁ PLOCHA
- P.19 — PLOCHA PŘESTAVBY
- K.30 — PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ
- K42-K45 — KORIDOR NAD PLOCHAMI S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Z NADŘAZENÉ DOKUMENTACE
- POZEMKY ZPF
- POZEMKY PUPFL
- OSTATNÍ POZEMKY
- 72021/IV — HRANICE BPEJ S KÓDOVÝM OZNAČENÍM A TŘÍDOU OCHRANY ZPF
- 99 — KÓDOVÉ OZNAČENÍ PRO NEZEMĚDĚLSKOU PŮDU
- INVESTICE DO PŮDY - MELIORACE
- VZDÁLENOST 50 m OD KRAJE LESA

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

stabilizované	návrh	
	BI	BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
	SV	SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
	OV	OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ
	OH	OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
	PU	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ
	PZ	ZELEŇ VŠEOBECNÁ
	ZZ	ZELEŇ - ZAHRADY A SADY
	ZK	ZELEŇ KRAJINNÁ
	DU	DOPRAVA VŠEOBECNÁ
	TK	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA JINÁ
	NU	PŘÍRODNÍ VŠEOBECNÉ
	MU	SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VŠEOBECNÉ

	výtisk č.:	otisk autorizačního razítka:

Příloha č. 4

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. Lubor Sawicki I IČO 73876481 I Ohrada 1854 I 755 01 Vsetín

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lubor Sawicki autorizovaný architekt ČKA 3654
gsm + 420 604 859 065 | lubor.sawicki@sawirchitekt.cz

VYPRACOVAL: Martina Sawicki

OBJEDNATEL:	STUPEŇ:	Č. ZAKÁZKY:	DATUM:
OBEC PROVODOV	VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ	26_21	06/2024

ÚZEMNÍ PLÁN PROVODOV s prvky regulačního plánu	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU	1:5 000	**B/II.3**

číslo plochy	kód funkce	výměra plochy celkem (ha)	v ZÚ (ha)	v PUPFL (ha)	v ZPF (ha)	z toho dle kultur ZPF: orná půda	chmelnice (ha)	vinice (ha)	zahrada (ha)	ovocný sad (ha)	trvalý travní porost (ha)	z toho dle klasifikace třídy ochrany půd (BPEJ): tř. ochrany ZPF I (ha)	z toho v ZÚ (ha)	tř. ochrany ZPF II (ha)	z toho v ZÚ (ha)	tř. ochrany ZPF III (ha)	tř. ochrany ZPF IV (ha)	tř. ochrany ZPF V (ha)
Z.1	BI	0,97	0	0	0,97	0,46	0	0	0,11	0,12	0,28	0	0	0	0	0,87	0	0
Z.2	BI	0,11	0	0	0,11	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0
Z.3	BI	0,30	0	0	0,30	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,30	0	0
Z.4	BI	0,15	0	0	0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0
Z.5	BI	0,33	0	0	0,33	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0,29	0	0
Z.6	BI	0,39	0	0	0,39	0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,39	0
Z.7	BI	0,60	0	0	0,60	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60	0
Z.9	SV	0,06	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0,06
Z.9	BI	0,15	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0,15
Z.10	BI	0,31	0	0	0,31	0,04	0	0	0	0	0,27	0	0	0	0	0,11	0	0,20
Z.11	BI	0,79	0	0	0,79	0	0	0	0,38	0	0,41	0	0	0	0	0	0	0,79
Z.12	BI	0,19	0	0	0,19	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0,11
Z.13	BI	0,22	0	0	0,22	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0	0	0	0,22
Z.14	BI	0,47	0	0	0,47	0	0	0	0	0	0,47	0	0	0	0	0,17	0	0,30
Z.15	BI	0,24	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0,10	0,13
Z.17	BI	0,30	0,30	0	0,30	0	0	0	0	0	0,30	0	0	0,04	0,04	0	0	0,26
Z.18	OH	0,08	0	0,02	0,03	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0,03
P.19	PU	0,03	0,03	0	0,03	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
Z.20	PU	0,07	0	0	0,07	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0
P.21	PU	0,04	0,04	0	0,04	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0,01	0,01	0,03	0	0
Z.22	PU	0,60	0	0	0,55	0,33	0	0	0,04	0,03	0,15	0	0	0	0	0,55	0	0
Z.23	TK	0,56	0	0,12	0,34	0,10	0	0	0	0	0,24	0	0	0,22	0	0	0,02	0,10
Z.24	DU	0,03	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0,03
Z.25	DU	0,07	0	0	0,07	0,03	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0,07	0
Z.26	DU	0,09	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0,09	0
Z.27	DU	0,15	0	0	0,15	0,11	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0,08	0,04	0,03
Z.28	ZZ	0,94	0	0	0,94	0,54	0	0	0,10	0,12	0,18	0	0	0	0	0,94	0	0
Z.29	ZZ	0,16	0	0	0,16	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0
K.30	ZK	0,05	0	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0
K.31	ZK	0,06	0	0	0,06	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0
K.32	ZK	0,29	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0,07
K.33	ZK	0,17	0	0	0,17	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0,07
K.34	ZK	0,02	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0
K.35	NU	0,81	0	0	0,78	0	0	0	0	0	0,78	0	0	0,68	0	0,10	0	0
K.36	NU	0,63	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0,63	0	0	0,56	0	0	0	0,07
K.37	NU	0,003	0	0	0,003	0	0	0	0	0	0,003	0	0	0,003	0	0	0	0
K.38	ZK	0,10	0	0	0,08	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0
K.39	ZK	0,04	0	0	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
K.40	ZK	0,02	0	0	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
K.41	ZK	0,05	0	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0
K.42	ZK	0,73	0	0	0,73	0,58	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0,56	0,10	0,07
K.43	ZK	2,14	0	0	2,14	2,09	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0,65	1,11	0,38
K.44	ZK	1,59	0	0	1,50	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	1,46	0,03
K.45	ZK	1,09	0	0	1,09	0,89	0	0	0	0	0,20	0	0	0,11	0	0	0,43	0,55
K.46	ZK	0,16	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0,15
K.47	ZK	0,12	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0,12
K.48	NU	0,05	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0,03	0	0,02	0	0
K.49	NU	0,01	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	0
K.50	ZU	2,66	0	0	2,66	2,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	2,40	0
K.51	ZU	2,03	0	0	2,03	1,56	0	0	0	0	0,47	0	0	0	0	0,57	1,46	0
K.52	ZU	1,13	0	0	1,13	1,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,69	0,44	0
K.53	MU	2,60	0	0	2,60	2,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,60	0
K.54	MU	0,82	0	0	0,82	0,82	0	0	0	0	0	0	0	0,60	0	0	0,22	0
P.55	OV	0,10	0,10	0	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0,05	0,05	0	0	0
CKZ 030		36,98	0,58	4,27	30,37	8,95	0	0	0	0,41	21,01	0	0	0	0	0,91	18,98	10,41