

od

Odbor životního prostředí a zemědělství

pro

Kancelář místní části Příluky

vyřizuje

Robert Navrátil / 577630972

datum

Zlín, 12. 12. 2012

věc

Úkoly z VS Příluky ze dne 19. 11. 2012

Úkol č. B7/12/7253:

Dne 11. 12. 2012 proběhlo místní šetření za účasti pracovníka Povodí Moravy, s. p., Ing. Kašpárka, a zástupce OŽPaZ MMZ, Ing. Navrátila, v místě vyústění odlehčovací a vypouštěcí stoky vedle RD manželů [REDAKCE]. Obě výustě byly zkontrolovány a jsou čisté a plně funkční. Ing. Kašpárek vysvětlil, že v době oprav břehového opevnění Dřevnice mohlo dojít k uložení materiálu potřebného ke stavbě právě v místě vypouštěcí stoky, ale po dokončení stavby bylo staveniště uvedeno do původního stavu.

Úkol č. B7/12/7254:

V listopadu letošního roku proběhla v rámci sanace povodňových škod z roku 2010 údržba jezové klapky jezu Příluky, byla sanována pravobřežní nátrž a částečně odstraněny nánosy z jezové zdrže. Po spuštění jezové klapky (tj. při snížené hladině vody v Dřevnici) zástupci správce toku, Povodí Moravy, s. p., celý úsek řeky od jezu až k mostu v Přílukách prohlédli a posoudili a konstatují, že množství nánosů ve vnitřních obloucích koryta toku je z hlediska protipovodňové ochrany zanedbatelné a nevyžaduje odtěžení.



Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí Odboru životního
prostředí a zemědělství

