

VS Lhotka  
- Chlum  
2014

Zlín.

B2/14/8155

Odd.krizového řízení a obrany

Odbor kanceláře primátora - p. Tomáš Lang

Vladimír Hanák

Zlín, 24.10.2014


Zabezpečení podzemní betonové jímky na soukromém pozemku  
v místní části Zlín - Lhotka

Dne 8. října 2014 byla provedena se souhlasem majitelky paní [redacted] kontrola stavu podzemní betonové jímky, která je situována na soukromém pozemku parc.č.93/1, v k.ú. Lhotka u Zlína v místní části Zlín - Lhotka.

Kontrola byla provedena hasičskou jednotkou statutárního města Zlín JPO II/1 Zlín - Prštné. Byla vyčerpána voda, provedena kontrola technického stavu a zabezpečen neoprávněný vnik do nádrže. Nádrž je velmi dobrém technickém stavu. Se stavem a postupem majitelka souhlasila a neměla výhrad.

S pozdravem

Václav Kostelník  
vedoucí oddělení krizového řízení a obrany  
magistrátu města Zlína

  
Oddělení:  
krizového řízení a obrany  
Město Zlín

Ondřej Běták, náměstek primátora

souhlasí

nesouhlasí

