


ÚZEMNÍ STUDIE



LUKOVEČEK
Lokalita Pod farmou

Grafická příloha


Nepřípustná orientace hlavního hřebene






Nepřípustné odsazení objektu od stavební čáry





Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry






Nepřípustné předsazení části objektu přes stavební čáru



Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry






Nepřípustné předsazení části objektu přes stavební čáru



Nepřípustné předsazení krytých parkovacích stání



Nepřípustné vytváření zástavby v druhé řadě



Nepřípustné vytváření zástavby v druhé řadě

